Elektromagnetische Verträglichkeit für den Hobbyisten

Der Versuch einer verständlichen Erklärung

Chris Fiege – c.fiege@pengutronix.de



Über mich



Chris Fiege Senior Hardware Developer

- **✓** cfi@pengutronix.de
- © SmithChart@chaos.social
- SmithChart



By the way...

... we are hiring



jobs.pengutronix.de



Unsere Agenda

- Theorie
- Praxisbeispiele (beim Basteln)
- Mehr Praxisbeispiele (beim Reparieren)



EMV

Mit dem Begriff "Elektromagnetische Verträglichkeit" (EMV) wird die Eigenschaft eines Gerätes bezeichnet, bestimmungsgemäß zu arbeiten, ohne Störungen bei anderen Geräten zu verursachen und ohne durch andere Geräte gestört zu werden.



EMV






Begriffe




Störaussendung

Störfestigkeit






leitungsgebunden



gestrahlt





Gewollte Aussendung

Nicht gewollte Aussendung

Funk

Störaussendung




ESD Theorie

Eine schnelle Erklärung




ESD Theorie

- ESD: Electro-Static Discharge
- Elektrostatische Entladung



ESD Theorie

Schädigung



Störung

- Ungewolltes auslösen von Funktionen
- Ungewollte Signale
- Bitfehler


Gate oxide damage to an input buffer after CDM stress. Note the rupture to gate oxide.



Praxisbeispiel


Dekorative LED-Streifen






















Mögliche Probleme

- LeitungsgebundeneStöraussendung
- Gestrahlte Störaussendung

Schlechter Funkempfang (UKW)

Mögliche Lösungen

- Zusätzliche Filter vor dem Controller:
 - Kondensatoren
 - Spulen
 - Ferrite
- Zuleitung eng aufrollen



Praxisbeispiel

Zigbee USB Stick





- Zigbee USB Stick
- Für Smart Home Automatisierung

- Gerät wird nicht erkannt?
- Verschwindet vom USB?
- Lässt sich nicht ansprechen?





khvej8

Jan '22

Seems like you have been arround the different possibilities. Sorry to hear that it does not work. Just for reference, I use a RPi4 with ZHA on a USB3 port.

Have you tried both USB3 and USB2. Some people mention to use USB2, and some even mention they use a USB hub. However, not something I have tried Another longshot, use a USB extender cable. You anyway need it when everything up running, to create a stable Zigbee network.

Otherwise Im out of ideas.







Babarnc Bayard

Jan '22

Hi

Yes I only used usb 2 slots as I know from experience with wireless mouse or keyboard that USB3 and 2.4ghz devices do not mix well together.

I used and extender cable but re-reading your post lead me to recheck things and the key was standing near the printer which was currently running on the wifi as I am recabling the house.

I moved it away and it worked!!!

What baffles me is that it works with the addon and not the the ZHA.

So the interferences are dealt by the addon but not ZHA? The error log isn't very helping there.

I however looked for an explanation from what I understood and it would seem that the interferences causes disconnections of the (usb?) port that are not supported by ZHA while they are best tolerated by the add on.

I am currious to get a more technical explanation there.

Anyway thanks for the help

Summary:

If it works with the addon but not with ZHA try a longuer cable/ better placement and beware of any 2.4ghz source that may causes interferences!



Mögliche Probleme

- Gerät empfindlich für Störaussendung von USB3?
- Gerät empfindlich gegen Störaussendungen auf Spannungsversorgung?

Mögliche Lösungen

- Verlängerung als Filter
- "Abstand ist der beste EMV-Schutz"


Funktion beeinträchtigt

Praxisbeispiel


Störungen zwischen Funkgerät und RaspberryPi












Gegentakt



Gegentakt

Gleichtakt







- "Unsichtbar" für Nutzsignale
- Widerstand / Dämpfung für Störungen

Mögliche Probleme

Verdacht auf leitungsgebundene Störungen?

Irgendwas ist in seiner
Funktion beeinträchtigt

Mögliche Lösungen

- Klappferrite
- Ferritkerne



Maßnahme in der Praxis

Kupfer- und Alu- Klebebänder



Maßnahmen: Kupfer- und Alu- Klebebänder





r/buildapc • 2 yr. ago creetN

•••

What is this? (Weird copper tape on my Laptops Mainboard)

Build Help

So, I opened up my Laptop (Acer Aspire VN7-791G) to clean fans and repaste.

Howeve I found weird copper tape on my Mainboard. Below the copper tape, there is black tape. So the copper is not directly on the Mainboard.

There are also other parts where tape has been applied (Like usual tape), seems like this was sold as new back in the day, even the it was used. Or there was something going on during manufacturing. This is not what it is supposed to look like.

What might this be and what purpose might this have? Since it is on the fan, and I need to remove the fan to reach the CPU & GPU - You guys think its safe to remove? I'd need to remove at the part on the fan.

Here is an image: Mainboard image










Maßnahmen: Kupfer- und Alu- Klebebänder





Maßnahmen: Kupfer- und Alu- Klebebänder

Zielsetzung

- Störaussendung reduzieren
- (Selten) Störfestigkeit erhöhen

Bei Reparatur zu beachten

- Verwendeter Klebstoff häufig leitend
- Folie wieder möglichst an ursprüngliche Position kleben / biegen / legen

Maßnahme in der Praxis


Leitfähige Schaumstoffdingsis



Maßnahmen: Leitfähige Schaumstoffdingsis



Maßnahmen: Leitfähige Schaumstoffdingsis



Maßnahmen: Leitfähige Schaumstoffdingsis

Zielsetzung


- Störaussendung reduzieren
- Leitfähige Verbindung zwischen mechanisch nicht verbundenen Teilen herstellen

Bei Reparatur zu beachten

- Position merken
- Wieder so einbauen



Maßnahmen: Kupfer- und Alu- Klebebänder




Maßnahme in der Praxis

(Klapp-) Ferrite



Maßnahmen: (Klapp-) Ferrite



Maßnahmen: (Klapp-) Ferrite


Zielsetzung


- Ungewollte Signale dämpfen
- (Genauer weiß man es nicht •)


Bei Reparatur zu beachten


 Ferrit möglichst wieder so einbauen




























{ Hier ein Foto von einem China-PWM-LED-Controller

einfügen}}



Praxisbeispiel: Ferritkerne



- "Unsichtbar" für Nutzsignale
- Widerstand / Dämpfung für Störungen

Praxisbeispiel: Ferritkerne



- "Unsichtbar" für Nutzsignale
- Widerstand / Dämpfung für Störungen